



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

DUVRI PRELIMINARE

a) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON INDICAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Descrizione dei lavori

Servizio di monitoraggio delle acque sotterranee, superficiali, di ruscellamento, di drenaggio e del percolato richieste dai piani di monitoraggio presso gli impianti di GAIA SpA e la discarica esaurita di Vallemanina

Lavoratori esposti a rischi particolari

Vengono considerati lavoratori esposti a rischi particolari:

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici utilizzati

Strumentazione per l'esecuzione dei monitoraggi

Sistemazione dl luogo di lavoro

-

b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- 1) Prima di accedere alle aree interessate dalle operazioni di rimozione del materiale, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività.
- 2) Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
- 3) In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
- 4) Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
- 5) Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- 6) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- 7) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
- 8) Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).

c) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUATE

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili Interferenze	Evento/Danno	
1) Utilizzo attrezzature elettriche	Utilizzo attrezzature non idonee, scorretto utilizzo ed allacciamento impianto elettrico di GAIA SpA	Elettrocuzione	La ditta appaltatrice utilizza, nell'espletamento della propria attività, attrezzi propri, di cui autocertifica la marcatura CE, la rispondenza ai requisiti di sicurezza, e la periodica manutenzione. La ditta appaltatrice certifica inoltre la formazione dei propri lavoratori in merito all'utilizzo delle attrezzature elettriche in dotazione, i cui manuali d'uso sono comunque sempre resi disponibili alla consultazione.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

<p>2) Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi</p>	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi e macchine operatrici di GAIA SpA - automezzi di altri appaltatori / prestatori d'opera / terzi.</p>	<p>Incidenti: - impatti tra automezzi.</p>	<p>Presso i fabbricati degli impianti in caso di aree esterne di pertinenza: - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo le indicazioni sulla viabilità date dalla segnaletica presente.</p>
	<p>Presenza di pedoni: - personale di GAIA SpA - appaltatori - prestatori d'opera/terzi; - utenti.</p>	<p>- Investimenti; - Urti.</p>	<p>- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono impegnate da altri soggetti; - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.</p>
<p>3) Prelievo del percolato</p>	<p>Formazione di superfici bagnate</p>	<p>Scivolamento</p>	<p>L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento. In caso di presenza di acqua o percolato a terra, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire sull'interruttore generale dei macchinari disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza; • fare intervenire la squadra di manutenzione interna ed informare gli interessati dell'evento
	<p>Sversamento di sostanze biologiche</p>	<p>Contatto accidentale, rischio biologico</p>	<p>Nel caso di sversamento di sostanze biologiche quali percolato, avvisare repentinamente un responsabile di GALA e seguire gli interventi. In caso di sversamento utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel luogo di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile.</p>



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

d) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Verranno utilizzati i seguenti D.P.I

Scarpe antinfortunistiche.

Mascherina facciale FFP3

Guanti a disposizione adatti per il rischio biologico

e) Costi della sicurezza

Non sono stati individuati costi in seguito ad interferenze